



# Club Deportivo.

## Club Deportivo.

| Clave:        |            | Época de construcción: | Código Postal: |
|---------------|------------|------------------------|----------------|
| 150540040001. | X Metepec. | S. XIX-XX.             | 52172          |

| Municipio: | Uso original: | Uso actual:     | Tipología arquitectónica: |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| Metepec    | Hacienda.     | Club deportivo. | Colonial.                 |

| Localidad: | Coord. Geográficas:         | Clasificación:                     | Colonia o barrio: |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Metepec.   | 19°15'09"N  <br>99°34'49"O. | Bien inmueble con valor histórico. | La Asunción.      |

| Ubicación:                                      | Otra ubicación:                   | Altitud:   |
|---|-----------------------------------|------------|
| Paseo Santa Isabel, Ex hacienda de la Asunción. | Próximo a la Avenida Tecnológico. | 2,605msnm. |

**Catalogado o inventariado :** INAH

|   |  |                                       |   |
|---|--|---------------------------------------|---|
| <b>Declaratoria de Monumento Histórico:</b> | <b>Declaratoria de Centro Histórico:</b> | <b>Zona de Monumentos Históricos:</b> | <b>Inscripción Patrimonio Mundial, UNESCO</b> |
|---|--|---------------------------------------|---|

### Datos Históricos:

Inmueble cuya construcción data de entre los siglos XIX y XX. El 30 de abril de 2012 es habilitado para albergar las instalaciones de un club deportivo privado, por lo que el acceso es restringido.

**Descripción general:**


Con una fachada sencilla que aún conserva su naturaleza de ex hacienda, en su composición arquitectónica se aprecian dos semi arcos enmarcados por columnas de doble moldura sin ornamento. En medio de ellos, cuatro pilares en cada lado contienen un amplio espacio extendido de manera vertical, dividido en tres cuerpos que se han destinado para el módulo de control de acceso al club. Ahí mismo, en la parte más elevada del inmueble, se aprecia una suerte de montículo coronado por una cruz de piedra. Hacia el interior, se aprecia que son conservadas algunas piezas originales de la construcción, como son elementos del casco, distintos pilares, techado de vigas barnizadas, bardas y pasillos empedrados.



Vista lateral del inmueble.



Vista lateral del inmueble.



Vista lateral del inmueble.



Vista lateral del inmueble.



Vista lateral del inmueble.



Vista lateral del inmueble.



Vista completa del lateral del inmueble.